

INFORMATIONEN ZUR ZUSTANDSANALYSE HAT-SYSTEM

Merkblatt für die Zustandsanalyse der Bodenheizungsrohre

Die umfassende Zustandsanalyse unserer Experten ist der erste wichtige Schritt bei einem Sanierungsvorhaben. Sie liefert wertvolle Informationen über die Machbarkeit, Fristen und anfallende Kosten und umfasst eine **Wasseranalyse gemäss SWKI Richtlinien mit mobilem Labor**. Sie beinhaltet die folgenden Punkte und dauert ca. 2 Stunden, zudem präsentieren wir Ihnen anlässlich des Termins das HAT-System.

gelöster Sauerstoff, Umlaufwasser	✓
pH-Wert, Umlaufwasser	✓
elektrische Leitfähigkeit, Umlaufwasser	✓
gelöstes Eisen, Umlaufwasser	✓
gesamt Wasserhärte (fH°), Ergänzungswasser	✓
elektrische Leitfähigkeit, Ergänzungswasser	✓
Detaillierter Analysebericht	✓
Angebot für die Rohrrinnensanierung nach Bedarf	✓
Analysepreis	CHF 380.–
Anfahrtskosten	
Region Deutschschweiz (Mittelland)	—
Region Oberwallis/Tessin/Engadin	CHF 300.–



Bitte beachten Sie Folgendes zur Vorbereitung

- Zugang freimachen in die Heizzentrale/Unterstationen
- Zugang freimachen zu den Bodenheizungsverteilern
- Umwälzpumpen müssen während mindestens 3 Stunden vor dem Termin in Betrieb gewesen sein (Zirkulation des Heizungsumlaufwassers)
- Es sollte in den letzten 3 Monaten kein Frischwasser ins System ein-/nachgefüllt worden sein



Naef GROUP
HAT-Tech AG
Wolleraustrasse 15N
8807 Freienbach

Tel. 044 786 79 00
www.naef-group.com
info@naef-group.com

 **Naef** Rohrrinnensanierungen | Das Original
GROUP | Schweizweit führend seit 1985